



HM-110

Pokyny k čištění

- Povrchy váhy lze čistit/dezinfikovat podle místních pokynů
- Vhodný je 1% roztok chlornanu sodného nebo Actichlor plus 10 000 ppm
- Při čištění váhy doporučujeme používat utěrky na bázi alkoholu nebo podobné prostředky
- Nepoužívejte žíravé kapaliny, velké množství vody ani vysokotlaké mycí prostředky
- Nedezinfikujte mlhou nebo parami
- Před čištěním vždy odpojte váhu od elektrické sítě

Stamed s.r.o.

tel.: +420 725 323 111

email: obchod@stamed.cz

adresa: Vřesová 667, Zruč-Senec, 330 08

IČ: 29161941

DIČ: CZ29161941

Společnost je vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka



Komplexní řešení pro zdravotnická a

... zařízení